



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство

**«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(НП «Объединение подземных строителей»)**

СРО-С-064-09112009

ОГРН: 1087800002234 ИНН/КПП: 7810330641/781601001

192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит.К, офис 611

Тел.: (812)325-05-64, 325-05-65, факс: (812)325-05-66

Эл. почта: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru

ПРОТОКОЛ

заседания дисциплинарного отдела № 03

Санкт-Петербург

01 июля 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 4, литера К, помещение 16Н, офис 612

На заседании присутствуют:

руководитель дисциплинарного отдела Коршунов В.И. - председательствующий;
заместитель руководителя дисциплинарного отдела Синакова С.Н.;
сотрудник дисциплинарного отдела Тележкин А.М. - секретарь заседания

Приглашены на заседание дисциплинарного отдела НП «Объединение подземных строителей» полномочные представители

- ООО «Армогрунт», г. Сочи

- ООО «АСКОН», г. Санкт-Петербург

Повестка дня:

1. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении **Обществом с ограниченной ответственностью «Армогрунт», ИНН 5402481720**
2. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении **Обществом с ограниченной ответственностью «АСКОН», ИНН 7816110755**

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

выступил Председательствующий, представив материалы плановой проверки, поступившие 28 мая 2015 года (Акт от 28.05.2015 года № С064-202-П-15-СД), проведенной Отделом контроля в отношении ООО «Армогрунт», в соответствии с которыми **Общество с ограниченной ответственностью «Армогрунт»** на момент проверки не соответствует требованиям Правил саморегулирования, условиям членства и требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые указаны в приложении к свидетельству о допуске.

Представитель ООО «Армогрунт» на заседание не явился.

Вынесено предложение:

Руководствуясь п. 2.2, п. 3.2.1, п. 4.2, п. 5.11 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия», п.п. 3.1, 5.1, 6.1, 6.2 «Положения о Дисциплинарном отделе», принятых Партнерством, п/п 1 ч. 2 ст.55.15 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях недопущения, прекращения и предупреждения совершения нарушений,

Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «Армогрунт» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 июля 2015 года.

Результаты голосования:

За - 3

Против - 0

Воздержался – 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

выступил Председательствующий, представив материалы плановой проверки, поступившие 27 апреля 2015 года (Акт от 27.04.2015 года № С064-037-П-15-ТД), проведенной Отделом контроля в отношении ООО «АСКОН», в соответствии с которыми ООО «АСКОН» на момент проверки не соответствует требованиям Правил саморегулирования, условиям членства и требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые указаны в приложении к свидетельству о допуске.

Рассмотрение дела продолжено после предоставления дополнительного времени на устранение нарушений по ходатайству ООО «АСКОН». По состоянию на 30.06.2015 года ООО «АСКОН» доказательств, подтверждающих устранение замечаний, не представило

Вынесено предложение:

Руководствуясь п. 2.2, п. 3.2.1, п. 4.2, п. 5.11 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия», п.п. 3.1, 5.1, 6.1,6.2 «Положения о Дисциплинарном отделе», принятых Партнерством, п/п 1 ч. 2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях недопущения, прекращения и предупреждения совершения нарушений,

Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «АСКОН» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 июля 2015 года.

Результаты голосования:

За - 3

Против - 0

Воздержался – 0

Председательствующий

Коршунов В.И

Секретарь

Тележкин А.М.