

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  
«Объединение строителей подземной, инженерной  
и транспортной инфраструктуры»  
(СРО А «Подземдорстрой»)**

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-064-09112009		ОГРН: 1087800002234 ИНН: 7816330641 Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н Телефоны: 325-05-64 Электронная почта: <a href="mailto:info@metrotunnel.ru">info@metrotunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.metrotunnel.ru">www.metrotunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол № 03 от 22.11.2018 г.  
заседания Дисциплинарного отдела СРО А «Подземдорстрой»**

**Сведения о заседании Совета:**

Дата и время проведения	22 ноября 2018 года 10:00-11:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение руководителя отдела
Председатель заседания	Захс Виктор Эдуардович
Секретарь заседания	Завьялов Роман Сергеевич
Количество членов ДО	4
Фактически присутствовало членов	4
Кворум	имеется

**Присутствовали члены Дисциплинарного отдела:**

1. руководитель дисциплинарного отдела Захс В.Э.
2. член дисциплинарного отдела Щеглов В.А.
3. член дисциплинарного отдела Завьялов Р.С.
4. член дисциплинарного отдела Остроумов А.М.

Приглашены на заседание дисциплинарного отдела СРО А «Подземдорстрой» полномочные представители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект», ИНН 7811356811
2. Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан», ИНН 7805439562
3. Общество с ограниченной ответственностью «РСК ТехСтрой», ИНН 7842523773
4. Общество с ограниченной ответственностью «Арматор» ИНН 7805258125;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс», ИНН 7805446351
6. Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7806509283
7. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7838417194.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект», ИНН 7811356811
2. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Меридиан», ИНН 7805439562
3. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «РСК ТехСтрой», ИНН 7842523773
4. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Арматор» ИНН 7805258125

5. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс», ИНН 7805446351
6. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Закрытым акционерным обществом «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7806509283
7. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7838417194

#### **РЕШЕНИЯ:**

##### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

выступил Председательствующий, представив материалы плановой проверки, поступившие «30» октября 2018 г. (от 07.10.2018 г. № С064-319-П-18-СЧД с приложениями), проведенной Отделом контроля Управления «ДОРМОСТ» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект», ИНН 7811356811**, в соответствии с которыми организация на момент проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации.

Представители ООО «ЛДП» на заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Суть нарушенных требований:

1. п.6.6. раздела 6 Положения о членстве в Ассоциации – наличие договора страхования гражданской ответственности
2. п.3.3. раздела 3 Положения о членстве в Ассоциации – наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ
3. раздел 10 Положения о членстве в Ассоциации – обязанность по уплате членских взносов

Заключение по проверке: Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект» на момент проверки **НЕ СОБЛЮДАЕТ** требования к членству в СРО А «Подземдорстрой» и **НЕ ПОДТВЕРЖАЕТ** право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Вынесено предложение: Руководствуясь п. 2.2, п. 3.2.1, п. 5.3 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия», разд.3 Положения «О дисциплинарном отделе», принятых Ассоциацией, ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях устранения допущенных нарушений, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект», ИНН 7811356811 предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок на 30 (тридцать) календарных дней до «22» декабря 2018 года.

Результаты голосования: За – «4».

**Решение принято единогласно.**

##### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

выступил Председательствующий, представив материалы внеплановой проверки, поступившие «30» октября 2018 г. (от 05.10.2018 г. № 263/3 с приложениями), проведенной Отделом контроля Управления «ДОРМОСТ» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан», ИНН 7805439562**, в соответствии с которыми организация на момент проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации.

Представители ООО «Меридиан» на заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Суть нарушенных требований:

1. п.6.6. раздела 6 Положения о членстве в Ассоциации – наличие договора страхования гражданской ответственности
2. раздел 10 Положения о членстве в Ассоциации - обязанность по уплате членских взносов

Заклучение по проверке: Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» на момент проверки **НЕ СОБЛЮДАЕТ** требования к членству в СРО А «Подземдорстрой» и **НЕ ПОДТВЕРЖАЕТ** право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда.

Вынесено предложение: Руководствуясь п. 2.2, п. 3.2.1, п. 5.3 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия», разд.3 Положения «О дисциплинарном отделе», принятых Ассоциацией, ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях устранения допущенных нарушений, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Меридиан» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок на 30 (тридцать) календарных дней до «22» декабря 2018 года.

Результаты голосования: За – «4».

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

выступил Председательствующий, представив материалы проверок, поступившие «30» октября 2018 г. (от 29.06.2018 г. № С064-113-П-18-СЧД с приложениями, от 29.10.2018 г. № С064-113-В-18-СЧД), проведенной Отделом контроля в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «РСК ТехСтрой», ИНН 7842523773**, в соответствии с которыми организация на момент проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации.

Представители ООО «РСК ТехСтрой» на заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Суть нарушенных требований:

- п.6.6. раздела 6 Положения о членстве в Ассоциации – наличие договора страхования гражданской ответственности
- п.3.3. раздела 3 Положения о членстве в Ассоциации – наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС НОСТРОЙ
- раздел 10 Положения о членстве в Ассоциации – обязанность по уплате членских взносов

Заключение по проверке: Общества с ограниченной ответственностью «РСК ТехСтрой» на момент проверки НЕ СОБЛЮДАЕТ требования к членству в СРО А «Подземдорстрой» и НЕ ПОДТВЕРЖАЕТ право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Вынесено предложение: Руководствуясь п. 2.4, п. 3.2.1, п. 5.3 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия», разд.3 Положения «О дисциплинарном отделе», принятых Ассоциацией, ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях недопущения, прекращения и предупреждения совершения нарушений, рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров Обществу с ограниченной ответственностью «РСК ТехСтрой».

Результаты голосования: За – «4».

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

выступил Председательствующий, который сообщил, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Арматор», ИНН 7805258125 была применена мера Дисциплинарного воздействия в виде приостановления право заключения договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов (Протокол Совета СРО А «Подземдорстрой» № 13 от «29» мая 2018 г.).

ООО «Арматор» не устранило нарушения, указанные в акте внеплановой проверки от 15.05.2018 г. № 270/4.

Предлагается: Руководствуясь п. 2.4.3 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия» вынести на рассмотрение Совета Ассоциации рекомендацию об исключении

Общества с ограниченной ответственностью «Арматор», ИНН 7805258125 из членов саморегулируемой организации.

Результаты голосования: За – «4».

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

выступил Председательствующий, который сообщил, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс», ИНН 7805446351 была применена мера Дисциплинарного воздействия в виде приостановлении право заключения договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов (Протокол Совета СРО А «Подземдорстрой» № 13 от «29» мая 2018 г.).

ООО «Авто-Альянс» не устранило нарушения, указанные в акте внеплановой проверки от 02.03.2018 г. № С064-276-В-18-СЧД.

Предлагается: Руководствуясь п. 2.4.3 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия» вынести на рассмотрение Совета Ассоциации рекомендацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс», ИНН 7805446351 из членов саморегулируемой организации.

Результаты голосования: За – «4».

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

выступил Председательствующий, который сообщил, что в отношении Закрытого акционерного общества «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7806509283 была применена мера Дисциплинарного воздействия в виде приостановлении право заключения договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов (Протокол Совета СРО А «Подземдорстрой» № 12 от «11» мая 2018 г.).

ЗАО «СМУ-103» не устранило нарушения, указанные в акте внеплановой проверки от 08.02.2018 г. № С064-302-В-18-СЧД.

Предлагается: Руководствуясь п. 2.4.3 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия» вынести на рассмотрение Совета Ассоциации рекомендацию об исключении Закрытого акционерного общества «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7806509283 из членов саморегулируемой организации.

Результаты голосования: За – «4».

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ**

выступил Председательствующий, который сообщил, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7838417194 была применена мера Дисциплинарного воздействия в виде приостановлении право заключения договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов (Протокол Совета СРО А «Подземдорстрой» № 12 от «11» мая 2018 г.).

ООО «СМУ-103» не устранило нарушения, указанные в акте внеплановой проверки от 08.02.2018 г. № С064-327-В-18-СЧД.

Предлагается: Руководствуясь п. 2.4.3 «Системы применения мер дисциплинарного воздействия» вынести на рассмотрение Совета Ассоциации рекомендацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7838417194 из членов саморегулируемой организации.

Результаты голосования: За – «4».

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня закрыта.**

Председатель Заседания \_\_\_\_\_ (Захс В.Э.)  
(Подпись)

Секретарь Заседания \_\_\_\_\_ (Завьялов Р.С.)  
(Подпись)